

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СО Район СЕРДИКА

бул. Мария Луиза 88

тел. 921-80-19; 921-80-48

№ Към РСР17-ТД26-1059-[2]

от 02.08.2017



ИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СЕРДИКА"

1202 София, бул. княгиня Мария-Луиза, 88

тел: 921 80 19; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН "СЕРДИКА", ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПРИЕТА С ПМС № 18/02.02.2015г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

I-ва Обособена позиция: "Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл.39А"

II-ра Обособена позиция: "Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл.39А"

III-та Обособена позиция: "Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл.39А"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка със запитване, постъпило чрез електронната поща в СО-район "Сердика" и регистрирано с вх.№РСР17-ТД26-1059/01.08.2017г., Ви предоставям разяснения по следните въпроси:

Въпрос №1: Моля уточнете къде се намира т.10.15, за която се изисква условието?

Отговор на въпрос №1: В раздел IV, Критерии за подбор, в точка 3.16 от утвърдената документация за обособена позиция №3, т.10.15 следва да се четат като т.3.15.

Въпрос №2: Т. 3.16 е в частта на инвеститорския контрол. Значи ли това, че се отнася до екипа на инвеститорския контрол?

Отговор на въпрос №2: Точка 3.16 се отнася за Обособена позиция №3.

Въпрос №3: Същевременно в изискванията за двамата експерти е посочено изискване за средно техническо строително образование или висше – Двама експерти – с минимална образователно – квалификационна степен – средно или висше строително-техническо образование, опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект; Това определено изключва /средно техническо образование/ наличието на пълна проектантска правоспособност.

Отговор на въпрос №3: Участникът предоставя в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по т.3.15 за екипа от проектанти, като единствено за ръководителя на екипа се изисква пълна проектантска правоспособност.

С уважение:

инж. ТОДОР КРЪСТЕВ

Кмет на СО-район "Сердика"

